

★必須項目
☆選択項目

4. ワイシャツ類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱い表示に従う (132よりも強い表示 の場合はそれに従う) タンブル乾燥優先	製品寸法変化率	衿回り-2~+0% 他の部位-3~+0%	【洗濯・乾燥方法の特例】 ・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」
		外観・縫製	異常がないこと	
		変退色	4級 以上	・蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否 判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の 注意表示を付けること。
		プリント(白場汚染)	4-5級 以上	
	斜行(%以内)	3%		
		パッカリング	4級 以上	
	☆耐商業洗濯 (ランドリー)性 JISL1096 F法準用 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	衿回り-2~+0% 他の部位-3~+0%	・ワイシャツに適用
外観・縫製		異常がないこと		
変退色		4級 以上		
プリント(白場汚染)		4-5級 以上		
斜行(%以内)		3%		
	パッカリング	4級 以上		
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級 以上	・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く)
	☆洗濯	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・水洗い可表示のものに適用
		汚染	(*1) 4級 以上	
	☆水	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用
		汚染	(*1) 4級 以上	
	★汗	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含むもの」は 汚染2-3級
		汚染	(*1) 4級 以上	
	★摩擦	乾燥	4級 以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級、デニム・別珍・コール天3級 ・濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級、デニム・別珍・コール天1-2級
		湿潤	2-3 級以上	
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染	4級 以上/3-4級 以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用
汚染		(*1) 4級 以上		
色泣き		汚染 4-5級 以上		
酸素系漂白	変退色	4級 以上	・酸素系漂白表示品に適用	
物性	引張強さ	タテ/ヨコ	196N 以上	
	引裂強さ	タテ/ヨコ	9.8N 以上	
	ピリング	織10H	3級 以上	
	滑脱抵抗	厚地(200g/m ² 以上) 5mm以下 薄地(200g/m ² 未満) 3mm以下		・絹織物、サテン、織密度の粗い製品に適用 ・荷重は厚地117.7N、薄地49.0N
安全	遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下		・全色全パーツ(素材・副資材・付属品)が基準値以内である ことを保障すること(製品での試験を必ず行うこと)
		300 μg/g(ppm) 以下		

【注意】

- ・付属は染色堅ろう度の「水試験」及び洗濯又はドライクリーニング試験を行う。
- ・テープ・ハ化ヒング類等は、摩擦試験(乾・湿)も行う。
- (*1): 異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡をください。